

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36» Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 356245,
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ,
г. Михайловск, ул. Ярославская, 52 электронная почта: det-sad36@mail.ru
официальный сайт: <https://det-sad36.ru/>
8(86553)6-13-66, 8(86553)6-13-77

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 36»

А.В. Макеева

28.12.2023 г.

Приказ № 130/01-ОД от 28.12.2023

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

г. Михайловск



ТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 36»

А.В.Макеева

27.12.2023 г.

АКТ
обследования объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 36»
- название организации
(учреждения)
- 1.2. Адрес объекта г.Михайловск, ул.Ярославская,52
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да
- 1.4. Год постройки здания 2023

2. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- 2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м
- 2.2.2. Время движения (пешком) 1 мин.
- 2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 2.2.4. Наличие и вид перекрестков (регулируемые со звуковой сигнализацией, с таймером): нет
- 2.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): отсутствует
- 2.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть, (описать) их обустройство для инвалидов на коляске: отсутствуют
- 2.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов - формы обслуживания <*> - ДУ

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов:

"А" - универсальная доступность всех зон и помещений (доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любой жилой ячейки в жилище, любого места приложения труда. Наличие общих универсальных путей движения, доступных для всех

категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда).

"Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов (устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья").

"ДУ"- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно.

"ВНД" - не организована доступность.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов < * * >
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, К, У, Г), ДУ-И (С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, К, У, Г), ДУ-И (С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, К, У), ДУ-И (С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, У, Г), ДУ-И (К, С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, К, У, Г), ДУ-И (С)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (У), ДЧ-И (О, К, Г), ДУ-И (С).

Предоставление образовательных услуг организовано дистанционно и на дому.

3. Выводы рабочей группы

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установить знак парковки автотранспорта инвалидов
2.	Вход (входы) в здание	- оборудовать тактильно-контрастные полосы перед наружной лестницей; - установить кнопку вызова персонала
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- перед лестницами оборудовать тактильно-контрастные полосы; - оснастить поручни лестницы тактильными указателями; - выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; - уменьшить до нормативных значений существующие перепады высот в створе дверей,


1	2	3
		переходов (рекреация – коридор, коридор – коридор, коридор – санузел, коридор – столовая); - предусмотреть возможность использования сменного кресла -коляски
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- оборудовать одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой
5.	Санитарно-гигиенические помещения	- оборудовать опорными поручнями санитарные узлы при раздевательных помещениях и системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	- оснащение входной зоны мнемосхемой; - оснастить основные помещения предоставления услуг информирующими тактильными табличками
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- оснастить пути движения указателями

3.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

полная доступность объекта для всех категорий инвалидов

Комиссия в составе:

Заведующий хозяйством

 М.М. Мурадян

Социальный педагог

 О.В. Рыбалко


Старший воспитатель

 М.А. Авдеева

Кастелянша

 Е.М. Коновалова

Рабочий по КО и РЗ

 С.Ю. Рыбалко

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 36»

 А.В. Максеева

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 36»

Макеева А.В.

27.12.2023 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 356245 г. Михайловск ул. Ярославская, 52
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, S 4646,64 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, S 8881 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2023 г.,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 года,
капитального: не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
356245 г. Михайловск, улица Ярославская, 52
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Распоряжение Комитета имущественных отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края № 27- И от 16.02.2023г.(копия прилагается).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

1. Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 356240 г. Михайловск,

ул. Октябрьская , д 322.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МБДОУ « Детский сад № 36» является объектом образования.

2.2. МБДОУ « Детский сад № 36» предоставляет услуги населению по реализации программ дошкольного образования детей.

2.3. МБДОУ « Детский сад № 36» предоставляет услуги следующим категориям

инвалидов:

- передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения;
- нарушениями слуха;
- нарушениями умственного развития.

2.4. Плановая мощность 160 чел.;

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 140 чел.;
- вместимость 260 чел.;
- пропускная способность 260 чел.

2.5. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ «Детский сад № 36» осуществляют высадку пассажиров:

- маршрутные такси средней вместимости: 113, 108
- парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБДОУ « Детский сад № 36» имеются.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м;

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет;

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	Передвигаются на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ Текущий ремонт Предлагается обустройство во второй очереди как требующее дополнительных средств и времени.
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,К,У,Г), ДУ-И (С) Текущий ремонт Проведены частично мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,К,У,Г), ДУ-И (С) Текущий ремонт Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта, требующие значительных затрат времени, больших средств и сложных технических решений.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,К,У), ДУ-И (С, Г) Текущий ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,У,Г), ДУ-И (К,С) Текущий ремонт

		Предлагается обустройство отнести на второй этап, как требующее затрат больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ Текущий ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т. к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 _____

от 27.12.2023 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(МБДОУ « Детский сад № 36»), расположенного по адресу: г. Михайловск, улица Ярославская,52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	наименование объекта, адрес		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1		ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2		ДП-В	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	5		-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2	На участке около здания имеется парковочное место для	Г, К,О,С,У		

				инвалидов. Выделенное машино- место обозначено дорожной разметкой			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Отсутствует оборудованная автостоянка для инвалидов.	К,О,С,Г,У	-	Оборудовать тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Разместить информационную поддержку на всех путях движения МГН и при входе в здание. Оборудовать на территории парковочные места для автотранспорта инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У,) Доступно частично избирательно	1-5	Дооборудовать прилегающую территорию недостающими элементами.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 36»,
расположенного по адресу: г. Михайловск, улица Ярославская,52**
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) центральный вход	есть	5	Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	ДЧ –И (С,Г,У)	Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели.
2.2	Пандус (наружный) центральный вход	нет	3	-	ДЧ- И (С,Г,У)	- По проекту не предусмотрено	-
2.3	Лифт для инвалидов	есть	4		ДЧ- И (С,Г,У)		
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие	ДЧ- И (С,Г,У)	Приобретение и установка	ТР

				тактильной ленты и ограничений на ступени			
2.4	Дверь (входная)	есть	3	-	ДЧ- И (С,Г,У)	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР
2.5	Тамбур	есть	3	-	ДЧ- И (С,Г,У)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	ДЧ- И (С,Г,У)	Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С)	5-11	ДЧ – И (К, О, Г, У) Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3 _____
от 27.12.2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 36», расположенного по адресу: г.Михайловск, улица Ярославская,52

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть	6	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ - И	При наличии финансовых средств возможно приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступеньках, контрастной маркировки ступеней	ДЧ – И (С,Г,У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Не предусмотрено	все	В проекте не предусмотрен пандус, имеется пассажирский лифт.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	5	имеется			

3.5	Дверь	есть	8	На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто», отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ – И (С,Г,У)	Приобретение и установка	Установить на входных дверях фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»
3.6	Пути эвакуации (центральный вход, основной вход, запасной вход)	есть	19	Отсутствие тактильных пиктограмм и тактильной ленты	ДЧ – И (С,Г,У)	Приобретение и установка -	ТР-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Опасные помещения (трансформаторные узлы) неоснащены дверными ручками .Тактильных опознавательных знаков не имеется. Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха	Г,С	При наличии финансовых средств возможно выполнение мероприятий по обустройству (адаптации) элемента во второй и третьей очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов	Установить тактильные опознавательные знаки опасности.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	

<p>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</p>	<p>ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.</p>	<p>12 - 17</p>	<p>ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элементов.</p>
---	--	----------------	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно; ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36», расположенного по адресу: г. Михайловск, улица Ярославская, 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		Виды работ	
		есть/нет	№ фото	Содержание			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	Пороги и перепады в дверных проемах коридоров не превышают 0,025 м,	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данных работ	Пороги и перепады высот при движении к спортивному залу и в актовом зале оборудовать пандусом
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	8	Пороги и перепады в дверных проемах в столовой 0,025 м	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данных работ	Устранить перепады и пороги в дверных проемах
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Отсутствуют специальные оборудованные в группах места для Г и С, К. Отсутствует индукционная петля.. Пороги и перепады в дверных проемах не превышают 0,025 м.. Имеется недостаточное количество дублирующих рельефных знаков, информирующих обозначений помещений.	Г,К,О,С,У	Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.	18-20	ДЧ-И (О, Г, У) текущий ремонт. Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

от 27.12.2023 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36»,
расположенного по адресу: Михайловск, улица Ярославская,52

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С.Г, У)	Приобретение и установка	ТР

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	По проекту не предусмотрено	К, О, С, Г, У	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	По проекту не предусмотрено	У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений Отсутствует закрытая душевая кабина.	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Установить дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений. Установить душевую кабину.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С)	5,1	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий ремонт Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее больших средств,

	<p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>		<p>времени, а также более сложных технических решений</p>
--	---	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад «№ 36»,
расположенного по адресу: г. Михайловск, улица Ярославская, 52
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	4	Таблички с шрифтом Брайля находятся только при входе	ДЧ-И (С,Г, У)	Приобретение и установка	ТР
6.1.1.	Визуальные средства отображения информации	нет	-	-	ДЧ-И (С,Г, У)	Приобретение и установка -	ТР -
6.1.2.	Визуальные средства сигнализации	есть	5	-	ДЧ-И (С,Г, У)	-	-
6.2	Акустические средства	есть	5	-	ДЧ-И (С,Г, У)	-	-

6.2.1.	Звуковые средства воспроизведения информации	нет	-	Отсутствуют устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых) Отсутствие индуктивной петли	ДЧ-И (С,Г, У)	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данного вида работ	Установить устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых) Установить индуктивную петлю
6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С,Г, У)	Приобретение и установка	ТР
6.3.1.	Тактильные средства отображения информации	есть	27	Частично установлены печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.) перед входом в здание с указанием наименования учреждения и режимом работы школы	С	Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап.	Установить печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.) перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения
6.3.2.	Тактильные средства сигнализации	нет	-	Отсутствуют статистические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства,	С	Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в третьей очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов	Установить статистические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины

				искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и не соответствуют установленным требованиям	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104 системы средств информации и сигнализации об опасности (системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными))
				Система средств информации зон и помещений не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Обеспечить систему средств информации зон и помещений в соответствии (непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения)
				Не предусмотрена возможность получения информации о	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и	Установить акустические и тактильные средства для получения информации о предоставляемых

				предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д. посредством акустических и тактильных средств		средств на проведение ремонтно-строительных работ	услугах, расположении путей эвакуации и т.д.
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С, Г,) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников	23 - 27	ДЧ – И (К, О, У) ДУ (С, Г) Текущий ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и финансовых средств на проведение данных видов работ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28

